BILBOLAGET

**Produktspecifikation - Begagnade vinterhjul**

Art. nr: BEGZGO-23708-JD

# Continental Viking Contact 7 på Volvo fälg

## Teknisk specifikation

### Däck - Fram

| | |
|---|---|
| **Märke** | Continental |
| **Däckmönster** | Viking Contact 7 |
| **Däcktyp** | Friktionsdäck |
| **Storlek** | 235/50-19 |
| **Belasningsindex** | 103 (max 875 kg) |
| **Hastighetsindex** | T (max 190 km/h) |

### Fälg - Fram

| | |
|---|---|
| **Märke** | Volvo |
| **Typ** | Aluminium |
| **Storlek** | 7,5x19 |
| **Bultcirkel** | 5x108 |
| **Navmått** | 63.4 |
| **Inpressning** | 50.5 |

### Däck - Bak

| | |
|---|---|
| **Märke** | Continental |
| **Däckmönster** | Viking Contact 7 |
| **Däcktyp** | Friktionsdäck |
| **Storlek** | 255/45-19 |
| **Belasningsindex** | 104 (max 900 kg) |
| **Hastighetsindex** | T (max 190 km/h) |

### Fälg - Bak

| | |
|---|---|
| **Märke** | Volvo |
| **Typ** | Aluminium |
| **Storlek** | 8,5x19 |
| **Bultcirkel** | 5x108 |
| **Navmått** | 63.4 |
| **Inpressning** | 56 |

## Mönsterdjup

Tillverkningsperiod för däcken utskrivet som vecka / år.

**7 mm**
18/2023

**5 mm**
41/2023



**7 mm**
18/2023

**5 mm**
41/2023

# Bilder

## Vänster fram





## Höger fram





# Bilder

## Vänster bak






## Höger bak



